

德州捷茂石化有限公司德平加油加气站项目

其他需要说明的事项

德州捷茂石化有限公司“德平加油加气站”为新建项目，项目位于德州市德城区广川大道西侧、南外环路以北 1.5km，德州捷茂石化有限公司投资 800 万元，占地面积 3200 平方米。该加油站储罐区设有储油罐 5 座，其中 40m³ 汽油罐 2 个，30m³ 汽油罐 1 个，40m³ 柴油罐 2 个，储罐区折合油罐总容积为 150m³。本加油站为二级加油站。配备三级油气回收装置，达产后加油能力为汽油 1200t/a、柴油 800t/a。

德州捷茂石化有限公司于 2018 年 9 月委托德州天洁环境影响评价有限公司完成环境影响报告表的编制，并于 2018 年 9 月 30 日获得德州市环境保护局直属分局《德州捷茂石化有限公司德平加油加气站项目环境影响报告表审批意见》（乐德环直属报告表[2019]192 号）。后该项目加油站申请新的公司名称为德州捷茂石化有限公司德平加油站，为德州捷茂石化有限公司的子公司。该项目配套建设的环境保护设施于 2021 年 10 月 5 日竣工，环保设施调试起止时间为 2021 年 10 月 10 日~2021 年 10 月 30 日。企业已经获得排污许可证，登记编号：91371402MA94Y15J2C001W。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）等有关要求，需对该项目进行环境保护验收监测。

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计、施工简况

德州捷茂石化有限公司根据建设项目生产工艺及产污分析，将环境保护设施纳入初步设计，严格按照环评及批复的要求进行施工建设。

1.2 验收过程简况

德州捷茂石化有限公司于 2021 年 10 月对项目区域进行了现场自查，编制了验收监测实施方案，并委托山东奥佳检测技术有限公司进行检测工作，山东奥佳检测技术有限公司于 2021 年 10 月 22 日~2021 年 10 月 23 日进行了现场监测并出具检测报告（编号：奥佳（环监）检字[2021]第 0828 号）。根据监测和检查的结果编制了本验收监测报告。

2 其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

1、环保组织机构及规章制度

德州捷茂石化有限公司设置有专人负责环境保护工作，制定了车间安全生产操作规程。

2、环境风险防范措施

该项目环境风险为一般等级，未制定突发环境事件应急预案。

2.2 配套措施落实情况

该项目环境影响报告表及其审批意见要求的配套措施均以落实。

德州捷茂石化有限公司

2021年11月10日